

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM RADOVIMA I AKTIVNOSTIMA NA PSP OKOLI U 2018. GODINI

RUDARSKI RADOVI

Tijekom godine obavljena su redovita hidro-dinamička mjerenja na bušotinama na kraju 30. ciklusa povlačenja te na kraju 31. ciklusa utiskivanja, i to na bušotinama:

- Ok-1, Ok-20, Ok-27, Ok-24, Ok-30, Ok-31 α , Ok-35, Ok-36 α , Ok-38, Ok-40, Ok-42, Ok-46, Ok-48A, Ok-49 β , Ok-56 α , Ok-28, Ok-37, Ok-41, Ok-33, Ok-62 i Ok-63.

OPSEG OBAVLJENIH AKTIVNOSTI U 2018. GODINI

Obavljani su zakonom predviđeni postupci pregleda, servisa i mjerenja u postrojenju i okolišu. Obavljani su radovi interventnog održavanja prema potrebi.

Izvršavane su obaveze koje proizlaze iz zakona o Zaštiti na radu, Zaštite od požara, Zaštite okoliša i Zaštite osoba i imovine.

Tijekom 2018. godine na nadzemnim objektima podzemnog skladišta plina Okoli obavljani su svi zakonom predviđeni postupci pregleda, servisa i mjerenja u postrojenju i okolišu; obavljani su radovi preventivnog i tekućeg održavanja polja, postrojenja i infrastrukture; obavljani su radovi interventnog održavanja prema potrebi; Izvršavane su obaveze koje proizlaze iz zakona o Zaštiti na radu, Zaštite od požara, Zaštite okoliša i Zaštite osoba i imovine.

Aktivnosti iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša te zaštite ljudi i imovine obrađene su u Godišnjem izvještaju o provedenim aktivnostima iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i zaštite ljudi i imovine.

Provedeno je obrazovanje djelatnika PSP-a za rad s opasnim kemikalijama.

Tijekom godine preglede i nadzor su obavili:

- Agencija za posude pod tlakom
- Ex agencija
- Rudarski inspektor

PRILOG 2 IZVJEŠTAJA O KVALITETI OPSKRBE

Obavljani su radovi tekućeg održavanja polja, postrojenja i infrastrukture prema planu radova i održavanja PSP Okoli za 2018. godinu i to :

- Obavljeni strojarski radovi na KS:

2017/2018		
MK3	Godišnji servis motora i kompresora	Godišnji servis prema uputama proizvođača za montažu, rad i održavanje INSTRUCTIONS for INGERSOLL RAND TYPE KVR GAS ENGINE-DRIVEN COMPRESSORS. Pored servisa obavljeno je slijedeće : - Zamjena motorske glave br. 5
MK4	Godišnji servis motora i kompresora	Godišnji servis prema uputama proizvođača za montažu, rad i održavanje INSTRUCTIONS for INGERSOLL RAND TYPE KVR GAS ENGINE-DRIVEN COMPRESSORS. Pored servisa obavljeno je slijedeće : -Zamjena motorske glave br. 3 i br. 4

- Obavljena je antikorozivna zaštita dijela postrojenja i trafostanica platformi
- Obavljena su mehaničko-kemijska čišćenja kolona C11, AB1, AB2 , RB1, RB2, R11 te separatora na bušotinskim platformama i podzemnog spremnika D2.
- Obavljeno je uzorkovanje i analiza uzoraka plina iz bušotina i na ulazno-izlaznom separatoru
- Obavljen je termo vizijski pregled objekta 570 (Trafostanica)
- Obavljen je servis klima uređaja na svim objektima PSP Okoli.
- Obavljen je servis sustava vibracija na moto-kompresorima u kompresornici prirodnog plina.
- Završeno je ispitivanje i baždarenje sigurnosnih ventila na platformama i objektima kruga PSP.
- Obavljen je servis sustava katodne zaštite na postrojenju PSP Okoli.
- Završen pregled i servis dišnih ventila te zaustavljača plamena.
- Završen je servis trafostanica na platformama PSP Okoli.
- Obavljen je servis mjernih mjesta na mjernim separatorima platformi.
- Obavljeno je mjerenje debljine stijenki na plinovodima i objektima u krugu PSP.
- Obavljeni su radovi mjerenja vibracija, termovizijskog pregleda ležaja, remenica i elektromotora na hladnjacima vode i plina objekta kompresornice prirodnog plina.

- Servisirane su mjerne turbine FE-013 i FE-033 i FE-023.
- Obavljena su ispitivanja posuda pod tlakom na pogonu PSP Okoli.
- Servisirane su cirkulacijske pumpe kotlova 2 i 3.
- Obavljen je servis plamenika na kotlu br. 2 unutar zgrade kotlovnice.
- Završeni su radovi instrumentalnog održavanja kontaktnih manometara, i PT transmitera po platformama.
- Završeni su radovi servisiranja Falke upravljačkih slavina na objektu 510-kompresornica plina.
- Obavljen je vizualni pregled 51. posude pod tlakom od strane OPT agencije.
- Obavljen je servis kranske dizalice u objektu 510.
- Obavljen je servis kompresora instrumentalnog zraka po platformama.
- Završeni su radovi zamjene ulazno-izlaznog separatora ispred mjerne stanice. Novi ulazno- izlazni separator pušten je u rad.
- Montirana je servisira i umjerena na visokom tlaku turbina (na liniji 033) unutar mjerne stanice, obavljen je servis ostalih turbinskih mjerila protoka.
- Obavljen je servis i ispitivanje na sustavu za mjerenje kvalitete plina (plinski kromatograf, pripadajući mjerni etaloni).
- Završeno je otklanjanje nedostataka po zadnjem Ex-nalazu(električna oprema) na platformama PSP Okoli.